

## **Mediu**

Umiditatea atmosferică constantă (50-60%) și o temperatură de aproximativ 20°C sunt condiții optime pentru lemn.

## **Expunerea la lumina soarelui**

Expunerea directă la lumina soarelui poate cauza decolorarea lemnului. Dacă expunerea este inevitabilă, atunci ar fi de preferat ca expunerea să fie uniformă. Evitați să lăsați obiecte pe o suprafață de lemn expus direct la soare pentru prea mult timp, deoarece acest lucru poate cauza semne nedorite.

## **Expunerea directă la căldură**

Prea multă căldură (ex: prin proximitatea de calorifer) poate usca lemnul solid și provoca fisuri.

## **Expunerea directă la apă**

Prea multă apă poate deteriora lemnul masiv. Evitați așezarea obiectelor umede direct pe suprafața lemnului - poate lăsa urme. Utilizați suporturi pentru pahar.

## **Întreținerea suprafețelor din lemn masiv**

Curățați în mod regulat cu o cârpă moale, uscată. Se recomandă să utilizați o cârpă din fibre naturale. Evitați prea multă apă în timpul curățării, ștergeți cu o cârpă umedă.

Utilizați numai produse de îngrijire cu ingrediente naturale. Produsele de curățare cu agenți de dizolvare a grăsimilor pot deteriora lemnul.