

Mediu

Umiditatea atmosferică constantă (50-60%) și o temperatură de aproximativ 20°C sunt condiții optime pentru lemn.

Expunerea la lumina soarelui

Expunerea directă la lumina soarelui poate cauza decolorarea lemnului. Dacă expunerea este inevitabilă, atunci ar fi de preferat ca expunerea să fie uniformă. Evitați să lăsați obiecte pe o suprafață de lemn expus direct la soare pentru prea mult timp, deoarece acest lucru poate cauza semne nedorite.

Expunerea directă la căldură

Prea multă căldură (ex: prin proximitatea de calorifer) poate usca lemnul solid și provoca fisuri.

Expunerea directă la apă

Prea multă apă poate deteriora lemnul masiv. Evitați așezarea obiectelor umede direct pe suprafața lemnului - poate lăsa urme. Utilizați suporturi pentru pahar.

Întreținerea suprafețelor din lemn masiv

Curățați în mod regulat cu o cârpă moale, uscată. Se recomandă să utilizați o cârpă din fibre naturale. Evitați prea multă apă în timpul curățării, ștergeți cu o cârpă umedă.

Utilizați numai produse de îngrijire cu ingrediente naturale. Produsele de curățare cu agenți de dizolvare a grăsimilor pot deteriora lemnul.